

Hinteranschlag BASIC mit 4 CNC-Achsen: X R Z1 Z2



für Hezinger-PressLine Baureihe B

X-Achse	Verfahr Bereich X Geschwindigkeit X Positionier-Genauigkeit X	750 mm 350 mm/s $\pm 0,05$ mm
R-Achse	Verfahr Bereich R Geschwindigkeit R Positionier-Genauigkeit X	250 mm 100 mm/s $\pm 0,05$ mm
Z1-Z2-Achse	Verfahr Bereich Z1 Z2 = Durchgang Geschwindigkeit Z Positionier-Genauigkeit Z	500 mm/s $\pm 0,20$ mm

